

Free Form-Holzdach für das Golfklubhaus

Pocheon, KR



Projektdaten

Bauherrschaft	Dong Hoon DOS
Architektur	YKH Architects
Projektart	Freizeit und Sport
Bauweise	Free Form
Leistungen	Holzbau
Ausführung	2021
Ort	Pocheon
Land	Südkorea

Golfklubhaus mit riesigem Free Form-Dach

Rund zehn Jahre nach dem ersten Auftrag waren wir erneut für Auftraggeber Dong Hoon D.O.S. in Südkorea in einem Golf Resort tätig; mit der Planung, Produktion und Montage eines 5300 m² grossen Free Form-Daches.

Der Golfsport boomt in Südkorea und es werden laufend neue Plätze gebaut. Einer davon ist der Hillmaru Country Club, der in Pocheon, nördlich von Seoul, entsteht. Nach den Entwürfen von YKH Architects aus Seoul und in Zusammenarbeit mit unserem Projektpartner SJB Kempfer Fitze AG für das Engineering planen, produzieren und montieren wir ein freigeformtes Dach in aufwendiger Free Form-Bauweise und beachtlichen Dimensionen. Mit seiner Fläche von 5300 m² legt sich das Dach über das 160 m lange Klubhaus und den Eingang. Als Vordach bilden zwei baumförmige Freiformen aus Fichtenholz den imposanten Empfangsbereich.

Direkter Kontakt



Daniel Bucher

Leiter Verkauf International | Holzbau | Free Form

T +41 71 388 52 51

daniel.bucher@blumer-lehmann.com

Free Form-Holzdach für das Golfklubhaus

Pocheon, KR



Die Bauteile des geschwungenen Vordaches wurden auf dem Erlenhof produziert.



Die beiden baumartigen Strukturen spannen die Holzbalken wie Äste über den Eingangsbereich.




Ziemlich beeindruckend: Das gesamte Dachfläche des 160 m langen Klubhauses beträgt 5300 m².


Das geschwungene, freigeformte Dach mit sichtbaren Holzträgern bildet einen Kontrast zum steinernen Gebäude.

Free Form-Holzdach für das Golfklubhaus


Pocheon, KR



Die klare Formen- und Materialsprache setzt sich auch im Speisesaal fort.



Im Inneren des Golfklubhauses dominiert Holz die Raumgestaltung.



Im Umkleideraum spielt der Werkstoff Holz eine zentrale Rolle.



Ein Hingucker sind die zwei baumartigen Holzstrukturen beim Eingang zum Resort.